



## Communication et Relations Publiques

### Communiqué de presse n° 13/15

Une panne électrique d'un onduleur alimentant le réseau des filtres d'immigration survenue, le lundi 20 avril 2015, à la salle d'embarquement de l'aéroport Mohammed V, a engendré des retards de quelques vols programmés entre 11h25min et 12h25min.

L'intervention immédiate des équipes techniques de l'aéroport en collaboration avec les autorités chargées du traitement de l'immigration a pu résoudre cette anomalie avec célérité. Un dispositif commun a été ainsi mis en place pour résorber les retards de traitement cumulés pendant cette courte période et a réussi à rétablir rapidement les délais normaux de traitement.