



قطاع التواصل والعلاقات العامة

بلاغ صحفي رقم 23

شب حريق يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمنطقة المطارية لمطار محمد الخامس وبالضبط بجنابت مسلك الربط الطرقي للطائرات الواقع شمال مدرج الإقلاع.

وقد اندلع الحريق بشكل متفرق في الأعشاب المحيطة بالمنشآت المطارية بسبب موجة الحرارة العالية التي عرفتتها مدينة النواصر في هذا اليوم.

وبفضل التدخل الآني لإطفائي مطار محمد الخامس المزودين بتجهيزات مطارية متطورة لمكافحة الحرائق، وبفضل اعتماد إجراءات فعالة تتناسب مع هذه الحالات فقد تم التحكم في هذا الحريق وإخماده.

وباستثناء فترة الانتظار القصيرة لطائرتين في الأجواء قبل السماح لهما بالهبوط، فإن هذا الحريق لم يكن له أي أثر يذكر على انسيابية حركة النقل الجوي بالمطار.

النواصر، 07 يوليوز 2015