



بلاغ صحفي عدد 2015/25

غمرت مياه الأمطار الباحة المؤدية إلى مدخل مطار مراكش المنارة يوم الخميس 6 غشت 2015 إثر التساقطات المطرية القوية التي عرفتها مدينة مراكش (36 ملم في أقل من ساعة مصحوبة برياح قوية تجاوزت سرعتها 110 كلم في الساعة).

وقد تمكنت الفرق التقنية العاملة بالمطار اعتمادا على مضخات للمياه التي تستعمل في مثل هذه الحالات من مواجهة الموقف بالسرعة المطلوبة (في أقل من ساعة) وتصريف المياه المتراكمة بسرعة على مستوى مدخل المطار.

ولم تسجل سوى بعض الحالات لتغيير اتجاه الطائرات التي ترجع حصريا لسوء الأحوال الجوية (عواصف، زخات مطرية ورياح قوية). جدير بالذكر أن البنيات الأساسية المطارية ظلت في كامل جاهزيتها.

النواصر في 07 غشت 2015