



Communiqué de presse n°08 /17

Un incendie accidentel s'est déclenché le samedi 8 avril 2017 à 20h10 dans une surface limitée de un mètre carré environ sur le toit du terminal 1 de l'aéroport Mohammed V, au niveau de la sortie qui mène à l'esplanade supérieure du Terminal 1 non utilisé par les voyageurs et loin de la zone d'enregistrement des passagers et leurs bagages ; où se déroule actuellement les travaux d'étanchéité par une entreprise sous-traitante de l'aéroport Mohammed V.

Grâce à l'intervention immédiate des pompiers de l'aéroport Mohammed V, le feu a été totalement maîtrisé et éteint en l'espace de moins de vingt minutes.

Il est à noter que cet incident n'a eu aucun impact sur l'activité de l'aéroport ni sur l'écoulement normal du trafic aérien.

Nouasseur, le 09 avril 2017